


COSTRUTTORE	MODELLO	ANNO INIZIO PRODUZIONE
Yamaha	YZ 450 F	2022



I 2 bulloni della testa identificati dal codice 95E32-06030 (MY 22), ed il bullone del cilindro identificato dal codice 95E32-06030 (MY 22), devono essere predisposti per la sigillatura del motore.


Un foro passante del diametro sufficiente al passaggio del filo da legatura FMI deve essere effettuato sulle teste dei bulloni, come indicato.

COMMISSIONE TECNICA FMI

DESCRIZIONE

BULLONI TESTA E CILINDRO

COSTRUTTORE	MODELLO	ANNO INIZIO PRODUZIONE
Yamaha	YZ 450 F	2024



I 2 bulloni del tendi-catena e la vite di regolazione del tendi-catena devono essere predisposti per la sigillatura del motore.

Un foro passante del diametro sufficiente al passaggio del filo da legatura FMI deve essere effettuato sulle teste dei bulloni, come indicato.

COMMISSIONE TECNICA FMI

DESCRIZIONE

BULLONI TESTA E CILINDRO